

Commission des sites et monuments nationaux (« COSIMO »)

Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des sites et monuments nationaux ;

Attendu que l'immeuble sis 1, rue des Prés à Altlinster se caractérise comme suit :

La maison d'habitation (GEN), sise 1 rue des Prés à Altlinster, se situe à l'intersection de quatre routes au cœur de la localité. À l'origine, la maison faisait partie d'une ferme, qui a subi des transformations extensives au cours de son existence. Sur la carte Ferraris, un bâtiment figure déjà à cet endroit, mais pas dans la distribution actuelle.¹ Par contre, le plan cadastral de 1830 montre une ferme avec des dépendances qui forme un « U ».² On peut faire l'hypothèse que la façade principale était tournée à l'origine vers la cour intérieure de la ferme, hypothèse soutenue par une case croquis datant 1885, qui montre une seule entrée pour le bâtiment, donnant sur la cour.³ La même case croquis témoigne aussi de mesures de transformations. La rue de Larochette fut décalée par quelques mètres vers le sud, ce qui menait à la création d'un parvis. Ainsi, par ce gain de place, la ferme recevrait une extension à son coin sud-ouest et une entrée donnant vers la rue de Larochette. Une photographie aérienne de 1951⁴ montre que la ferme avait encore sa forme en « U », état qui existait encore lors de la réalisation d'une case croquis en 1962.⁵ Cette case croquis enregistre le morcellement de la parcelle, ce qui crée les dimensions actuelle de la parcelle. Aussi, l'entrée fut transférée du côté sud au côté est, qui devenait ainsi la façade principale, état d'aujourd'hui. La majorité des annexes de l'ancienne ferme disparaît par la suite. Aujourd'hui, les dépendances qui persistent encore sont accolées à l'arrière (du côté du pignon nu) de la maison actuelle et appartiennent à l'exploitation agricole voisine.

La maison actuelle s'élève sur deux niveaux et la façade principale, tournée vers la rue des Prés, se divise en quatre travées. Probablement dans les années soixante-dix, une partie des dépendances a été détruite et le corps de logis a été transformé et agrandi. Sur une photo d'époque, on voit clairement une façade principale plus symétrique composée de trois travées dont la travée centrale abrite l'entrée avec un double perron et l'ajout d'une travée supplémentaire sur la droite.⁶ À gauche, dans la continuité de la façade latérale composée de deux travées, subsiste une travée plus ancienne appartenant à l'ancien corps de ferme dont la toiture et la corniche étaient plus basses. Les ouvertures de baies sont rectangulaires avec des encadrements et consoles en maçonnerie peints. Au-dessus de la porte d'entrée, un entablement avec une frise décorée de trois cartouches vides et d'une corniche. La maison est surmontée d'une toiture à trois versants en ardoise avec corniche en

¹ Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, *carte Ferraris 243 Bourglinster, 1771-78*.

² Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, *cadastre d'origine, Junglinster C2, 1830*.

³ Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, *cc 1209, 1885*.

⁴ Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, *photographie aérienne, 1951*.

⁵ Administration du cadastre et de la topographie du Grand-Duché de Luxembourg, *cc 1868, 1962*.

⁶ *Maison, sise 1 rue des Prés*, [Fotografie], Service des sites et monuments nationaux, Altlinster, environ. 1970.

maçonnerie et qui comporte deux larges lucarnes en bande qui font quasi la largeur de la toiture. Le toit de la 4^{ème} travée ajoutée est presque plat et donne sur un petit balcon.

A l'intérieur de la maison, la partie de la 4^{ème} travée est bien lisible au niveau des murs et des plafonds. Divers éléments historiques sont visibles comme des encadrements en pierres de taille, certains entablements en bois ou en pierres, certains plafonds en chevrons, des murs en pierre. Il y a aussi une cave voûtée dont la porte de sortie avec une baie en plein cintre donne accès aujourd'hui au garage souterrain récent. Les combles aménagés laissent apparaître la charpente dont la panne faîtière et les sommets des poinçons et des arbalétriers sont situés dans un grenier auquel on accède par une trappe.

Critères : (GEN) Genre

La COSIMO émet avec 4 voix contre et 2 voix pour un avis défavorable pour une protection nationale de l'immeuble sis 1, rue des Prés à Altlinster. 2 membres s'abstiennent. L'immeuble en question a subi de nombreuses transformations et ne remplit, par conséquent, plus les critères justifiant une protection nationale.

Présent(e)s : John Voncken, Matthias Paulke, Mathias Fritsch, Michel Pauly, Christine Muller, Jean Leyder, Claude Schuman, Paul Eilenbecker.

Luxembourg, le 30 juin 2021